



OPRAVA MOTORU FORD 1,9 TDI

PŘED OPRAVOU



OPRAVOVANÉ MÍSTO



PO OPRAVĚ



Na obrázcích je vidět způsob provedení opravy prasklin ještě před konečným očištěním a opracováním. Při opravě prasklin skříně byla pro zpevnění opravované plochy použita skelná tkanina, která plní funkci armování.



