




Z klimatizace auta došlo k úniku chladícího média , což narušilo funkci zařízení.


V servisu zjištěna netěsnost
potrubí klimatizace



potrubí klimatizace



detail potrubí klimatizace



Kritická místa potrubí byla utěsněna DICHTOLEM WFT 1532



NATÍRÁNÍ ŠTĚTCEM



MÁČENÍ

PO APLIKACI DICHTOLU WFT 1532 BYLO
POTRUBÍ NAMONTOVÁNO A KLIMATIZACE
JE FUNKČNÍ